

ASK32N

- Bei „Kesselvorlauf von links“ muss separat ein Funktionsmodul AZX61.1 für die Wirksinnumschaltung bestellt werden.

From:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - **WikiWeb Stefan**

Permanent link:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/siemens?rev=1693820586>

Last update: **2023/09/04 11:43**

