

Siemens

Stellsignal AUF

- Y1 = Stellsignal AUF

ASK32N

Bei "Gruppen-/Kesselvorlauf links" muss separat ein Funktionsmodul AZX61.1 für die Wirksinnumschaltung bestellt werden. Sonst sind OFFEN / ZU auf dem Gehäusedeckel vertauscht.

- [Externer Link](#)
- [Funktionsmodul AZX61.1](#)

Mischerversion

Folgende Mischer haben bis zum angefügten Datum eine schlechte Einschaltoptimierung

- SAS31.00 → 20180807
- SAX319.00 → 20181129

Anpassung der Neutralzone Parameter 07-041 neu 1.0K (Werk 0.4K)

From:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - WikiWeb Stefan

Permanent link:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/siemens?rev=1708425822>

Last update: **2024/02/20 11:43**

