

Testo

Testo Datenlogger

- neue Batterien bei EW/MW im Büro rechts in Ecken hinten SW0920
- Beim Batteriewechsel unbedingt den Jumper wechseln, sonst kriet man keine USB Verbindung

From:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - WikiWeb Stefan

Permanent link:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/testo?rev=1697979870>

Last update: **2023/10/22 15:04**

